

AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA”

EVARŽYTYNĖS .LT PARDUODAMO ILGALAIKIO TURTO IR JO PRADINIŲ PARDAVIMO KAINŲ SĄRAŠAS


2023 m. vasario 7 d.
Kaunas




Eil. Nr.	Ilgalaikio turto pavadinimas, markė, modelis	Valst. Nr.	Inv. Nr.	Kiekis, vnt.	Įvedimo į eksploataciją data	Turto pripažinimo netinkamu naudoti priežastys	Pradinė pardavimo kaina	Telefonai informacijai	Aukciono Nr
Molėtų kelių tarnyba Vilniaus g. 97, Molėtai									
1.	Autokranas KS-3577	ZUL 549	0301-00652	1	1988	Susidėvėjęs, nėra kur panaudoti Max keliamoji galia 12,5 t. Max strėlės ilgis 14 m. Trūkumai: korozija, nėra kranų ir automobilio techninių patikrų.	6000	868237171	238821
									

2.	Iveco Daily 65C	AEO488	0404-00371	1	2004	Susidėvėjęs, nėra kur panaudoti Manipulatorius Palfinger. Keliamoji galia 900 kg., max strėlės ilgis 5 m. Rėmas ir kabina stipriai pažeisti korozijos, sunkiai jungiasi pavaros.	1500	868237171	238822
----	-----------------	--------	------------	---	------	---	------	-----------	------------------------



Rokiškio kelių tarnyba Panevėžio g. 7, Kupiškis

1.	Traktorius /K701 valst.D518P	D518P	0302-00068	1	1989	Susidėvėjęs, paveiktas korozijos. Ilgai stovėjęs nenaudojamas	4700	868695272	238823
2.	Sniego valytuvas trakt.K-700		0303-00512	1	1990	Susidėvėjęs, paveiktas korozijos. Ilgai stovėjęs nenaudojamas			
3.	Sniego valytuvo rėmas		0303-00513	1	1990	Susidėvėjęs, paveiktas korozijos. Ilgai stovėjęs nenaudojamas			
									
4.	Asfalto klojėjas DC-126A		0302-00072	1	1987	Susidėvėjęs, paveiktas korozijos. Ilgai stovėjęs nenaudojamas	3000	868695272	238824

								
5.	Žvirkelių kokybės pagerinimo įrenginys	0303-00509	1	2000	Nėra kur panaudoti, susidėvėjęs	1000	868695272	238825
								
6.	Grotinis plentvolis-volas	0303-00522	1	1989	Nėra kur panaudoti, susidėvėjęs	1000	868695272	238827
								

7	Sniego rotorius SU-230		0303-00544	1	2001	Sugedęs pavaros reduktorius, paveiktas korozijos. Ilgai stovėjęs nenaudojamas	300	868695272	238833
---	------------------------	--	------------	---	------	---	-----	-----------	------------------------



Ukmergės kelių tarnyba Zibalų g. 55, Širvintos

1.	Frontalinis krautuvas AMKADOR-333	D711P	0301-00057	1	2003	Susidėvėjo, nėra kur panaudoti. Paveiktas korozijos.	3000	868787203	238839
----	-----------------------------------	-------	------------	---	------	--	------	-----------	------------------------



2.	Priekaba Bazaltas 3,26	UJ389	0403- 00545	1	2004	Susidėvėjo, paveikta korozijos. Išdilis sukabinimo įtaisas. Sugedusi stabdžių sistema	300	868787203	238842
									
3.	Asenizacinis automob. KO532b MAZ	CGJ491	0404- 00064	1	2006	Nėra kur panaudoti. Susiurbta talpykla. variklis DEUTZ 125 Kw, p.d. ZF	3500	868787203	238844
									

Utenos kelių tarnyba Vyžuonų g. 53 Utena

1.	Traktorius K-701	D080Z	0301-00679	1	1984	Stipriai paveikta korozijos, pasenusi technika	4300	861156443	238847
2.	Sniego valytuvas K-701		0303-00721	1	1986	Stipriai paveikta korozijos, naudojama kartu su K-701			

