

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

<input checked="" type="checkbox"/>	Aplinkos apsaugos agentūrai
<input type="checkbox"/>	Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
<input type="checkbox"/>	Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

(reikiamą langelių pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

(tinkamą langelių pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „Kelių priežiūra“	232112130
----------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kauno m.	Kaunas	Savanorių pr.	321	C	

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
8(37) 202293	8(37) 322469	info@keliuprieziura.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kuršėnų asfalto gamybos bazė					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Šiaulių raj.	Kuršėnai	Pramonės	24		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 65550539		simona.jakstiene@keliuprieziura.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2023 m.

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus reikalavimus, AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų asfalto gamybos bazėje poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringas nevykdomas.

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. *Nepildoma*

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. *Nepildoma*

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniui monitoringo duomenys¹. *Nepildoma*

4 lentelė. Poveikio drenažiniam vandeniui monitoringo duomenys. *Nepildoma*

5 lentelė. Poveikio aplinkos kokybei (dirvožemiui, bioįvairovei, kraštovaizdžiui) monitoringo duomenys. *Nepildoma*

III SKYRIUS MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų asfalto gamybos bazė įsikūrusi Pramonės g. 24, Kuršėnuose, Šiaulių raj.

Pagal 2022 m. patvirtintą monitoringo programą, į aplinkos orą išmetamų teršalų monitoringas Kuršėnų asfalto gamybos bazėje buvo vykdomas pagal žemiau pateiktą lentelę:

Eil. Nr.	Įrenginio/ gamybos pavadinimas	Taršos šaltinis ¹			Teršalai		Matavimų dažnumas	Planuojamas naudoti matavimo metodas ²
		Nr.	pavadinimas	koordinatės	pavadinimas	kodas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		005	Asfaltbetonio maišyklė	435752,7; 6206700,1	Azoto oksidai (B)	5872	4 k/metus	Elektrocheminis ³
					Kietosios dalelės (B)	6486		Svorio ³
					Formaldehidas	871	1 k/metus	Spektrofotometrinis ⁴
2.		601	Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	435812,7; 6206663,3	Kietosios dalelės (C)	4281	1 k/metus	Svorio ³
3.		602	Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	435763,4; 6206707,6	Kietosios dalelės (C)	4281		Svorio ³
4.		606	Žaliavų pristatymas į sandėliavimo aikštelę	435800,8; 6206650,4	Kietosios dalelės (C)	4281		Svorio ³

Pastabos:

¹Įtraukiami ir taršos šaltiniai, kuriuose matavimai vykdomi nepertraukiamu būdu, t. y. įrengta nuolat veikianti išmetamųjų teršalų automatizuotoji matavimo sistema (AMS).

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

³Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinės rekomendacijos ([Valstybės žinios, 2004-03-13, Nr. 39-1281](#))

⁴Nustatytų normatyvų kontrolės lengvosios pramonės inventorizuotų šaltinių ir dujų dulkių valymo įrenginių išmetamosiose dujose instrukcija, Maskva (Instrukcija po kontroliu ustanovljenija PDV (VSV), inventORIZACII istočnikov vybrosov v atmosferu i pasportizacii gazopylieulavlivajuščich ustanovok na priedprijatijach legkoj promyšlennosti. M. ZNIITEI Minlegprom.1985).

2023 metų oro taršos šaltinių monitoringo rezultatai:

Eil.nr.	Taršos šaltinio numeris ir pavadinimas	Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Rezultatai I ketv.	Rezultatai II ketv.	Rezultatai III ketv.	Rezultatai IV ketv.	Matavimo metodas
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Azoto oksidai (B)	5872	66 mg/Nm ³	41 mg/Nm ³	62 mg/Nm ³	57 mg/Nm ³	Elektrocheminis
		Kietosios dalelės (B)	6486	12,9 mg/Nm ³	13,2 mg/Nm ³	13,4 mg/Nm ³	14,0 mg/Nm ³	Svorio
		Formaldehidai	871				1,1 mg/Nm ³	Fotokolorimetrinis
2	601 Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	Kietosios dalelės (C)	4281				0,02651 g/s	skaičiuotas
3	602 Žaliavų sandėliavimas aikštelėje	Kietosios dalelės (C)	4281				0,15689 g/s	skaičiuotas
4	606 Žaliavų pristatymas į sandėliavimo aikštelę	Kietosios dalelės (C)	4281				0,2200 g/s	skaičiuotas

IV SKYRIUS

**APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS
APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

Pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų II skyriaus reikalavimus, AB „Kelių priežiūra“ Kuršėnų asfalto gamybos bazėje poveikio požeminiam vandeniui monitoringas nevykdomas, todėl skyrius nepildomas.

Ataskaitą parengė Simona Jakštienė, +370 65550539
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

