



**AB „KELIŲ PRIEŽIŪRA“  
DEGALINĖS,  
ESANČIOS BIRŽUOSE, J. BASANAVIČIAUS G.54,  
POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIU MONITORINGO 2024 M.  
ATASKAITA**

Parengė:

Aplinkos inžinierė

Renata Barkauskienė

Direktorius



Mindaugas Čegys

Šiauliai, 2024

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Lietuvos geologijos tarnybai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

## ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

### I SKYRIUS. BENDROJI DALIS

#### 1. Informacija apie ūkio subjektą:

##### 1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio  
kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio  
asmens kodas

<b>AB „Kelių priežiūra“</b>	<b>232112130</b>
-----------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vienos  
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<b>Kauno m.</b>	<b>Kaunas</b>	<b>Savanorių pr.</b>	<b>321</b>	<b>C</b>	

##### 1.5. ryšio informacija

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<b>+370 37 202293</b>	<b>+370 37 322469</b>	<b>info@keliuprieziura.lt</b>

#### 2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<b>Degalinė</b>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso nr.	kor- pusas	buto ar negyvenamosios patalpos nr.
<b>Biržų r.</b>	<b>Biržai</b>	<b>J. Basanavičiaus</b>	<b>54</b>		

#### 3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono nr.	fakso nr.	el. pašto adresas
<b>8-41 545536</b>	<b>8-41 545536</b>	<b>info@geomina.lt</b>

#### 4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m.**

**II SKYRIUS.**  
**POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS**

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas.**

2 lentelė. Poveikio oro kokybei monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas.**

3 lentelė. Poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenys<sup>1</sup>.

Eil. Nr.	Nustatomai parametrai	Matavimo vnt.	Matavimo metodas <sup>2</sup>	Laboratorija <sup>2</sup>	Vertinimo kriterijus <sup>3</sup>	Matavimų rezultatas
1	2	3	4	5	6	7
1	Vandens lygis abs. a.	m	spec. matavimo juosta	UAB „Geomina“ leidimas Nr. 1393732, 2017-07-27		gręžinio Nr. <sup>4</sup> 38832
2	Temperatūra	°C	skait. termometras			data 2024-09-13
3	pH		LST EN ISO 10523:2012			52,01
4	Eh	mV	potenciometrija			15,5
5	Savitasis elektros laidis	µS/cm	LST EN 27888:1999			7,49
6	Ištirpusių min. medž. suma	mg/l	apskaičiuojama			35
7	Permanganato skaičius	mg O/l	LST EN ISO 8467:2002			2970
8	ChDS	mg O/l	ISO 15705:2002			2017
9	Bendras kietumas	mg-ekv/l	LST ISO 6059:1998			15
10	Karbonatinis kietumas	mg-ekv/l	apskaičiuojama			71,2
11	Cl <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009			14,4
12	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304			9,58
13	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST ISO 9963-1			500 mg/l [5, 4] 759
14	CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup>	mg/l	apskaičiuojama			1000 mg/l [5, 4] 3,91
15	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009			584
16	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009			<6,7
17	Na <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 9964-3:1998			1 mg/l [5, 4] <0,09
18	K <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 9964-3:1998			100 mg/l [5, 4] <0,14
19	Ca <sup>2+</sup>	mg/l	LST ISO 6058:1998			399
20	Mg <sup>2+</sup>	mg/l	LST ISO 6059:1998			7,04
21	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l	LST ISO 7150-1:1998			216
22	Benzenas	µg/l	ISO 11423-1:1997			44
23	Ksilena (izomerų suma)	µg/l	apskaičiuojama			12,86 mg/l* [4] 4,37
24	Toluenas	µg/l	ISO 11423-1:1997			50 µg/l [5], 10 µg/l [4] 160
25	Etil-Benzenas	µg/l	ISO 11423-1:1997			500 µg/l [5] 13,4
26	p- ir m- Ksilena	µg/l	ISO 11423-1:1997			1000 µg/l [5] 2,8
27	o- Ksilena	µg/l	ISO 11423-1:1997			300 µg/l [5] 1,6
28	TMB suma	µg/l	ISO 11423-1			8,7
29	Aromatinių angl. suma	µg/l	ISO 11423-1			4,7
						12,1
						190

Eil. Nr.	Nustatomai parametrai	Matavimo vnt.	Matavimo metodas <sup>2</sup>	Laboratorija <sup>2</sup>	Vertinimo kriterijus <sup>3</sup>	Matavimų rezultatas
1	2	3	4	5	6	7
30	BEA (C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> ) koncentracija	mg/l	US EPA Method 8015C:2014		10 mg/l [6]	1,1
31	DEA (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> ) koncentracija	mg/l	US EPA Method 8015C:2007			8,6

Pastabos:

<sup>1</sup>Su ataskaita pateikiamas:

- 1) laboratorinių tyrimų protokolų kopijos;
- 2) pastabos apie ūkio subjektų aplinkos monitoringo programos (toliau – monitoringo programa) požeminio vandens monitoringo dalies vykdymą, tinklo būklę, vertinimo kriterijų viršijančius parametrus.

<sup>2</sup>Matavimo metodo ir laboratorijos lentelėje galima nerašyti, jeigu jie nurodyti tyrimų protokole.

<sup>3</sup>Teisės aktuose patvirtintos ribinės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai.

<sup>4</sup>Stebimojo grėžinio identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.

4 lentelė. Poveikio drenažiniams vandeniu monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas.**

5 lentelė. Poveikio aplinkai (dirvožeminiui, biologinei įvairovei, reljefui, hidrografiniams tinkleliams, kraštovaizdžio vizualinei struktūrai) monitoringo duomenys. **Monitoringas nevykdomas.**

### III SKYRIUS.

#### MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAMS VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

5. Pateikiama technologinių procesų ir (ar) išmetamų / išleidžiamų teršalų, ir (ar) poveikio aplinkai (išskyrus poveikio požeminiam vandeniu) monitoringo duomenų analizė ir išvados, kokį poveikį ūkio subjekto veiklos veikiamiems aplinkos komponentams daro vykdoma veikla, kaip tokio poveikio galima išvengti ar jį sumažinti:

##### 5.1. duomenų analizėje argumentuotai apibūdinama:

- technologinių procesų parametru atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) technologiniams režimui, neatitikimų, jei tokiai buvo, priežastys ir jų poveikis (išmetamam ar išleidžiamam teršalų kiekiui ir aplinkos (oro, vandens) kokybei);
- išmetamo ar išleidžiamo teršalų kiekius atitiktis teisės aktuose reglamentuotam (jei reglamentuotas) ir (ar) leidimo sąlygose nustatytais kiekiui;
- jei vykdomas poveikio aplinkai monitoringas, ūkio subjekto išmetamo ar išleidžiamo teršalo sudaromas aplinkos (oro, vandens) užterštumo lygis (be foninio aplinkos užterštumo lygio ir su juo) ir jo palyginimas su tam teršalui nustatyta aplinkos (oro, vandens) kokybės norma.

5.2. išvadose pateikiama informacija apie ūkio subjekto vykdomos veiklos technologinių procesų parametru laikymąsi, ūkio subjekto veiklos poveikį jo veikiamiems aplinkos komponentams (nurodant kitimo per pastaruosius metus tendencijas ir prognozuojamą poveikij) ir galimas tokio poveikio sumažinimo priemones (veiksmus).

5.3 pasiūlymai monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrasti.

Ataskaita teikiama už poveikio požeminio vandens kokybei dalį, todėl III skyrius nepildomas.

**IV SKYRIUS.**  
**APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA**  
**SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI**

6. Pateikiama (*detali poveikio požeminiam vandeniu monitoringo duomenų analizė bei išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį aplinkai pateikiami kas 5 metus*):
- 6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;
  - 6.2. monitoringo tinklo schema;
  - 6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;
  - 6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;
  - 6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištakiams ir jų kokybei;
  - 6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;
  - 6.7. rekomendacijos Monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrasti.

2024 m. objekto teritorijoje monitoringo darbai buvo vykdomi gręžiniuose Nr. 38832. Jame buvo atlikti visi monitoringo programe [7] numatyti gruntu vandens tyrimai. Rudenį buvo matuojamas gruntu vandens lygis, fizikiniai-cheminiai parametrai (vandenilio jonų koncentracija (pH), oksidacijos-redukcijos potencialas (Eh), savitasis elektros laidis (SEL) ir temperatūra (T)). Taip pat ištirta bendroji vandens cheminė sudėtis (pagrindinių jonų koncentracijos, permanganato skaičiaus (PS) reikšmė, apskaičiuota bendra ištirpusių mineralinių medžiagų suma (BIMMS), nustatyta cheminio deguonies suvartojimo (ChDS) reikšmės, bei lengvuų aromatinių, benzino ir dyzelino eilės angliavandenilių koncentracijos (3 lentelė). Vandens mėginių buvo imami ir tvarkomi pagal LR galiojančius standartus [2, 3]. 2024 m. atliktų tyrimų protokolai pateikti prieduose. Tyrimų rezultatai ir jų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis (DLK) [4] ir ribinėmis vertėmis (RV) [5, 6] pateikti 6 lentelėje

2024 m. gruntu vandens lygis ties gręžiniu Nr. 38832 siekė 3,20 m nuo ž. pav. (52,01 m abs. a.). Teritorijos vandenye vyravo oksidacinės, deguonies prisotintos, salygos (Eh = 35 mV), neutrali terpė (pH = 7,49). SEL vertė yra vienas iš rodiklių, pagal kurį netiesiogiai galima spręsti apie bendro pobūdžio požeminio vandens užterštumą. Degalinės teritorijoje slūgsančiame gruntuame vandenye SEL buvo padidėjęs – 2970 µS/cm, ketas – 14,4 mg-ekv/l, aukštos mineralizacijos (BIMMS = 2017 mg/l).

PS rodiklis, charakterizujantis lengvai oksiduojamų organinių medžiagų kiekį, gręžinyje siekė – 15,0 mgO<sub>2</sub>/l. ChDS rodiklis, apibūdinantis bendrą vandenye ištirpusių organinių medžiagų kiekį, gręžinyje nustatyta – 71,2 mgO<sub>2</sub>/l. PS ir ChDS rodiklių tarpusavio santykio reikšmė rodo, jog teritorijos požeminame vandenye vyravo antropogeninės kilmės medžiagos.

Tarp tirtų jonų vyravo chloridai (759 mg/l) ir natris (399 mg/l), sulfatų rasta – 3,91 mg/l, hidrokarbonatų aptikta – 584 mg/l. Kalio rasta – 7,04 mg/l, magnio – 44,0 mg/l, kalcio – 216 mg/l. Aukštos natrio ir chloridų koncentracijos gali būti siejamos su šaltuoju metu laiku kelių barstymui naudojamos druskos (natrio chlorido) pateikimu į gruntu vandenį. Vandens tipas - natrio–kalcio chloridinis–hidrokarbonatinis.

6 lentelė. Kai kurių cheminių rodiklių palyginimas su RV ir DLK (2024 m.)

Cheminis rodiklis, analitė	RV [5, 6]	DLK [4]	38832
			2024 m.
BIMMS, mg/l	—	—	2017
Bendras kietumas, mg-ekv/l	—	—	14,4
PS, mgO <sub>2</sub> /l	—	—	15,0
ChDS, mgO <sub>2</sub> /l	—	—	71,2
Cl, mg/l	500	—	759
SO <sub>4</sub> , mg/l	1000	—	3,91
HCO <sub>3</sub> , mg/l	—	—	584
NO <sub>2</sub> , mg/l	1	—	<0,09
NO <sub>3</sub> , mg/l	100	50	<0,14
Na, mg/l	—	—	399
K, mg/l	—	—	7,04
Ca, mg/l	—	—	216
Mg, mg/l	—	—	44
NH <sub>4</sub> , mg/l	—	12,86*	4,37
Benzenas, µg/l	50	10	160
Toluena, µg/l	1000	—	2,8
Etil-Benzenas, µg/l	300	—	1,6
Ksilena (izomerų suma), µg/l	500	—	13,4
C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> suma, mg/l	10	—	1,1
C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> suma, mg/l	10**	—	8,6
TMB suma µg/l	—	—	12,1
Aromatinių angl. suma µg/l	—	—	190

Pastabos: \* – perskaičiuota iš amonio azoto NH<sub>4</sub>-N vertės (10 mg/l);

\*\* – normuojama C<sub>10</sub>-C<sub>40</sub> koncentracija;



– viršijama DLK [4];

– viršijama RV [5, 6];

– analitės vertė yra padidėjusi.

Tiriant mineralinius azoto junginius vandens mėginyje aptikta amonio jonų kiekis, siekė – 4,37 mg/l. Nitritų ir nitratų reikšmės buvo mažiau nustatymo ribos.

2024 m. rudenį nustatyti benzino eilės angliavandenilių koncentracijos (1,10 mg/l), tačiau vertinimo kriterijų neviršijo, taip pat užfiksuotas padidėjęs dyzelino eilės angliavandenilių kiekis – 8,60 µg/l. Benzeno koncentracija viršijo DLK (160 µg/l). Tolueno, etil-benzeno ir ksilenų koncentracijos buvo nežymios.

## IŠVADOS

2024 m. AB „Kelių priežiūra“ degalinės, esančios Biržuose, J. Basanavičiaus g. 54, teritorijos gruntuinis vanduo buvo natrio–kalcio chloridinio–hidrokarbonatinio tipo, aukštos mineralizacijos, ketas. Užfiksotas padidėjęs ChDS rodiklis, aukšti natrio ir chloridų kiekiei (siejami su šaltuoju metų laiku kelių barstymui naudojamos druskos patekimu į gruntuinius vandenis). Aptikta benzeno koncentracija viršijanti DLK. Užfiksotas padidėjęs dyzelino eilės anglavandenilių kiekis. Tolueno, etilbenzeno ir ksilenų koncentracijos buvo nežymios.

Ataskaitą parengė UAB „Geomina“ aplinkos inžinierė Renata Barkauskienė  
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

---

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

## **LITERATŪRA**

1. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2009, Nr. 113-4831, su vėlesniais pakeitimais).
2. LST ISO 5667-11:2009. Vandens kokybė. Bandinių ėmimas: 11-oji dalis. Nurodymai, kaip imti gruntuinio vandens bandinius. Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2009.
3. LST EN ISO 5667-3:2006. Vandens kokybė. Mèginių ēmimas. 3-oji dalis. Nurodymai, kaip konservuoti ir tvarkyti vandens mèginius (ISO 5667-3:2003). Vilnius: Lietuvos standartizacijos departamentas, 2006.
4. Pavojingų medžiagų išleidimo į požeminį vandenį inventorizavimo ir informacijos rinkimo tvarka (Žin. 2003, Nr. 17-770, su vėlesniais pakeitimais).
5. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr. 53-1987, su vėlesniais pakeitimais).
6. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009 (Žin., 2009, Nr. 140-6174, su vėlesniais pakeitimais).
7. L. Kažukauskas. AB „Kelių priežiūra“ degalinės, esančios J. Basanavičiaus g. 54, Biržuose, aplinkos (poveikio požeminio vandens) monitoringo programa 2021–2025 metams. UAB „Ekometrija“ Vilnius, 2021.

# **PRIEDAI**

Požeminio vandens lygio ir  
fizinių-cheminių parametru matavimo rezultatų  
**PROTOKOLAS**

Objektas: **Kelių priežiūra, Biržų pad.**  
Užsakymo Nr.: 24MC265

Matavimo vieta	Matavimo data	Vandens lygis, m		Fiziniai-cheminiai parametrai			
		nuo ž. pav.	pagal abs.a.	T, °C	pH	Eh, mV	SEL, µS/cm
38832	2024-09-13	3,20	52,01	15,5	7,49	35	2970

Aplinkos inžinierius

Marius Turskis



Užsakovo pateikta informacija:

Užsakovas (pavadinimas ir kontaktinė informacija): UAB „Geomina“

Mégino paémimo vieta: Kelij priežiūra, Biržų pad. ; 38832

Mégino rūšis: požeminis vanduo

Mégino paémimo data ir laikas: 2024-09-13 12:45

Mégino pristatymo į laboratoriją data ir laikas: 2024-09-16 08:16

Kita informacija:

Analitė	Tyrimo rezultatas	Matavimo vnt.	Tyrimo metodas	Spec. atžymos			
				1	2	3	4
BIMMS	2017	mg/l	Apskaičiuojama	2			
Permanganato indeksas	15,0	mg O <sub>2</sub> /l	LST EN ISO 8467:2002	2	10		
Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS <sub>Cr</sub> )	71,2	mg O <sub>2</sub> /l	ISO 15705:2002, išskyrus 6.9; 10.3 p.	2	3		
Bendras kietumas (suminis kalcis ir magnis)	14,4	mg-ekv/l	LST ISO 6059:1998	2	10		
Karbonatinis kietumas	9,58	mg-ekv/l	Apskaičiuojamas	2	10		
Chloridas (Cl <sup>-</sup> )	759	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009	2	6; 10		
Sulfatas (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	3,91	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009	2	6; 10		
Šarmingumas (hidrokarbonatas, HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	584	mg/l	LST EN ISO 9963-1:1999	2	10		
Šarmingumas (karbonatas, CO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> )	<6,7	mg/l	LST EN ISO 9963-1:1999	2	10		
Nitritas (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	<0,09	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009	2	6; 10		
Nitratas (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	<0,14	mg/l	LST EN ISO 10304-1:2009	2	6; 10		
Natris (Na <sup>+</sup> )	399	mg/l	LST ISO 9964-3:1998	2	6; 10		
Kalis (K <sup>+</sup> )	7,04	mg/l	LST ISO 9964-3:1998	2	6; 10		
Kalcis (Ca <sup>2+</sup> )	216	mg/l	LST ISO 6058:1998	2	10		
Magnis (Mg <sup>2+</sup> )	44,0	mg/l	LST ISO 6059:1998	2	10		
Amonis (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	4,37	mg/l	LST ISO 7150-1:1998	2	10; 11		
Aromat. angliavandeniliai: benzenas	160	µg/l	ISO 11423-1:1997, išskyrus 8.7 p.	2	10; 12		
Aromat. angliavandeniliai: toluenas	2,8	µg/l	ISO 11423-1:1997, išskyrus 8.7 p.	2	10; 12		
Aromat. angliavandeniliai: etilbenzenas	1,6	µg/l	ISO 11423-1:1997, išskyrus 8.7 p.	2	10; 12		
Aromat. angliavandeniliai: m,p-ksilenai	8,7	µg/l	ISO 11423-1:1997, išskyrus 8.7 p.	2	10; 12		
Aromat. angliavandeniliai: o-ksilenas	4,7	µg/l	ISO 11423-1:1997, išskyrus 8.7 p.	2	10; 12		
TMB suma	12,1	µg/l	US EPA Method 8015C:2007	2	10; 12		
Aromat. angliavandenilių suma	190	µg/l	Apskaičiuojama	2	10; 12		
Benzino eilės angliavandeniliai (C <sub>6</sub> -C <sub>10</sub> )	1,1	mg/l	US EPA Method 8015C:2014	2	10; 12		
Dyzelino eilės angliavandeniliai (C <sub>10</sub> -C <sub>28</sub> )	8,6	mg/l	US EPA Method 8015C:2007	2	10; 12		

Išplėstinė neapibrėžtis vertinama ir nurodoma tyrimų protokole tik tuo atveju, kai to pageidauja užsakovas. Išplėstinė neapibrėžtis išreikšta tais pačiais matavimo vienetais kaip ir matuojamasis dydis.

U - išplėstinės neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri, esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliautinumo lygmenį. Rezultatas, mažesnis už nustatymo ribą, žymimas „<“.

Tyrimų rezultatai taikytini tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.

Negavus laboratorijos leidimo galima dauginti tik visą tyrimų protokolą.

Spec. atžymų paaiškinimai:

- AT - akredituotas tyrimas.
- Pageidauta apskaičiuoti neapibrėžtį: 1 - taip, 2 - ne.

3. Papildoma informacija apie tyrimą: 1 - pataisa daroma naudojant temperatūros kompensavimo įtaisą, 2 - CHMLAB Group, Glass Microfiber, 3 - mėginys parūgtintas, 4 - mėginys užšaldytas, 5 - tyrimas atliktas slopinant nitrifikaciją, 6 - mėginys filtruotas, 7 - mėginys homogenizuotas, 8 - mėginys aeruotas, 9 - mėginys nusodintas, 10 - mėginys atvésintas iki 4 °C±1°C, 11 - nustatytas pakartojamumo standartinis nuokrypis yra -0,009 mg/l, 12 - mėginys ištirtas jį vienu metu įleidus į dvi skirtingo poliškumo kolonėles, 13 - ekstrakcija atlikta plakant ir valant, 14 - mėginys ištirtas naudojant vieną kolonelę.

4. Nukrypimai nuo metodo, galintys turėti įtakos rezultatui, arba kiti svarbių pastebėjimai: 1 - iškritusios nuosėdos, 2 - mėginyje aptikta lengvesnių už C<sub>10</sub> angliavandenilių, 3 - mėginyje aptikta sunkesnių už C<sub>40</sub> angliavandenilių, 4 - grunto mėginyje yra priemaišų: gipso ir(ar) žvyro, šaknų.

Tyrimas baigtas ir protokolas atspausdintas: 2024-10-11

Tyrimų protokolą parengė:

chemikė analitikė Vilma Stravinskienė

Tyrimų rezultatus patvirtino:

direktorius Mindaugas Čegys



PATVIRTINTA

Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos  
direktorius 2020 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1-207



LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

LEIDIMAS TIRTI ŽEMĖS GELMES

2020-07-01 Nr. 1147569

Vilnius

UAB „Geomina”

(juridinio asmens duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145769634,  
adresas Šiaulių m. sav., Šiaulių m., Vaidoto g. 42C)

leidžiamą atlikti:

nemetalinį naudingųjų iškasenų paiešką ir žvalgybą,  
vertingųjų mineralų paiešką ir žvalgybą,  
požeminio vandens paiešką ir žvalgybą,  
geoterminės energijos paiešką ir žvalgybą,  
inžinerinį geologinį (geotechninį) tyrimą,  
ekogeologinį tyrimą,  
ekogeologinį kartografavimą,  
geocheminį kartografavimą,  
geologinį kartografavimą,  
hidrogeologinį kartografavimą,  
inžinerinį geologinį kartografavimą,  
naudinguju iškasenų ištaklių kartografavimą.

Direktorius  
(pareigų pavadinimas)

A.V.

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Giedrius Giparas  
(vardas ir pavardė)



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

### LEIDIMAS

ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (ARBA) IŠLEIDŽIAMŲ Į APLINKĄ  
TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE (ORE, VANDENYJE,  
DIRVOŽEMYJE) LABORATORINIUS TYRIMUS IR (AR) MATAVIMUS, IR (AR) IMTI  
ĖMINIUS LABORATORIAMS TYRIMAMS ATLIKTI

Nr. 1393732

[1] [4] [5] [7] [6] [9] [6] [3] [4]

(Juridinio asmens kodas/ verslo liudijimo  
arba individualios veiklos pagal pažymą  
registracijos duomenys)

UAB „Geomina“ Aplinkos tyrimų laboratorija  
Vaidoto g. 42C, LT-76137 Šiauliai, 8 682 64 642  
(juridinis asmuo / fizinis asmuo, juridinio asmens padalinys, adresas, telefonas)

Leidimas išduotas leidimo priede nurodytai veiklai vykdyti.

Leidimą (su priedais) sudaro 9 lapai.

Leidimas išduotas nuo

2017-07-27

(data)

Leidimas atnaujintas

Aplinkos apsaugos agentūros

2021-03-18

(data)

Sprendimu Nr. (4.19)-A4E-3313